











شكل (٢ - ٣) طريقة توصيل خطوط المناسيب والمسافة الكنتورية




شكل (٢ - ٨) أ - خارطة كنتورية للتل
ب - مجسم التل




شكل (٢ - ١٠) يوضح طريقة رسم المقطع الطبوغرافى



شكل ٩ . (ج) وضع شريط الورق على المحور الأفقي، بحيث تنطبق نقطة البداية على نقطة تقاطع المحورين، ثم رفع كل نقطة رأسياً إلى الارتفاع المقابل على المحور الرأسي.
شكل ٩ . (د) طريقة رسم خط القطاع، حيث يتم توصيل النقاط بخط واحد منتظم باليد فيكون خط القطاع - خط البروفيل :-



مقياس الرسم : ١ : ١٠,٠٠٠
شكل ٩ . (ب) وضع شريط من الورق بين النقطتين س من لتحديد التقاطعات بين شريط الورق وخطوط المناسيب.



شكل (٢ - ٤) كيفية ترقيم خطوط الكنتور